



## CIRCULAR N°1

### OBRA: REESTRUCTURACIÓN DE CONSULTORIOS EXTERNOS - 1º ETAPA - HOSPITAL "SAN BLAS", NOGOYÁ

Por la presente, se informa a los señores oferentes que, por un error involuntario al momento de elaborar la documentación de la obra de referencia, se incluyó un ítem que no corresponde a esta obra en las Planillas de Cómputo y Presupuesto. Por este motivo, el punto **8.2 – Contrapisos de 10 cm de espesor, Banquina de Hº pobre bajo mesada** se encuentra en blanco en lo que refiere a Unidad, Cantidad y Precio Unitario.

En consecuencia, y atendiendo que el mismo no tiene incidencia en el monto del Presupuesto de la obra, no debe considerarse para la elaboración de la oferta.



**Arq. Diego Ignacio Romero**  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES