



Licitación Pública N° 08/17

**Obra: Reparación y Ampliación SUM, Aulas, Galerías y Grupo Sanitario**

**Escuela Secundaria N° 17**

**Villaguay – Dpto. Villaguay**

### **CIRCULAR N° 2**

Por la presente se comunica a los oferentes la siguiente aclaración a efectos de la cotización del ítem 4.7:

#### **4.7.- Barandal Metálico**

Corresponde al pasamano en escalera circulación vertical y rampas salva nivel (Según detalle adjunto):

- a) local N° 20 – Escalera
- b) rampa local N° 3 - Galería 2

Observación:


Lo correspondiente a barandas en galerías sobre patio interno es material mampostería ladrillo común, terminación revoque completo exterior a la cal terminado al fieltro. Altura 1m desde nivel solado terminado.-

SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES  
ZONAL VILLAGUAY  
23 de Noviembre de 2017



Dirección Estudios  
y Proyecto


# RAMPA



## REFERENCIAS NUMÉRICAS

- 01- Pasamano Continuo Tubo estructural redondo 41.27.
- 02- Parante Vertical Tubo Estructural 40x40.
- 03- Pavimento Antiderrizante Tipo "Escala de Pez".
- 04- Franja de Prevención.
- 05- Zócalo de Prevención h.: 0.10m.

Las piezas se unen por electrosoldadura



# ESCALERA

